

Приёмо-сдаточный акт № 000013986
 грузополучателю на получение автомобиля

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "ТСС Кавказ"

Адрес: 357500, край Ставропольский, город Пятигорск, улица Делегатская, дом 97, литер Ц, офис 3

Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "ТСС Кавказ"

Марка и модель транспортного средства: Автомобиль ПА3-32053-70 с двигателем ЗМЗ 90 кВт (бензиновый), Евро 4, КПП ГАЗ мех., мостом КААЗ, для перевозки детей, Сиденья "Стандарт" ГОСТ Р 51160-98, РФ, исполнение-стандартное

Шифр транспортного средства: ПА3-32053-70/052-001-001-009-016-001-001

32053-70 Е4(90) 22/22Ш ПА3-32053-70 ЗМЗ 90 Е4, ГАЗ, К, Д, 22/22 СМК, РФ, СТ

Способ отгрузки: Самоход
 Отружен: ч/з Шевцов М. В., дов. № 002

Основание для отгрузки транспортного средства: 52-0528

Идентификационный номер (VIN)	Х1М 3205ВХ К0003537
Модель, № двигателя	523420 К1004697
Цвет	ЖЁЛТЫЙ
№ шасси	№ передней оси: 03240

Примечания:

1. При автомобиле имеется запасное колесо с резиной, комплект инструмента и инструкции по эксплуатации

Автомобиль укомплектован и годен для эксплуатации

М.П.

22 октября 2019 г.

Начальник отдела сбыта

Жагалов О. А.
 подпись
 расшифровка подписи

Сдан:

Маякина И. А.
 подпись
 расшифровка подписи

Принят:

Шевцов М. В.
 подпись
 расшифровка подписи

Гр. Бухгалтер:

Фомичева Л. В.
 подпись
 расшифровка подписи

1. Регистрационные данные автобуса/агрегатов

(Раздел заполняется на заводе-изготовителе)

ПРИЛОЖЕНИЕ к сервисной книжке,

Автор: OsipovaOV

Идентификационный номер (VIN)

X1M3205BXK0003537

32053-70 ЕА(90) 22/23Ш

Модель автобуса

32053-70



Дата выпуска

16.10.2019

Кузов №

K0003537

1	Двигатель	523420	№ K1004697	ООО "Ульяновский автомобильный завод" г.УЛЬЯНОВСК
2	КПП/АКПП/ГМП	3307-1700010-11	№ 3241	Нижегородские моторы
3	Ось передняя	16.3000012-50	№ 03240	ГАЗ
4	Мост задний	23.2400012-01	№ 02997	ГАЗ
5	Жидкостный подогреватель	не устанавливается		
6	Сиденье водителя	3205-6100012-01		ООО "ПАЗ" г.Павлово
7	Сиденья пассажирские			Химкомплект
8	Отопитель салона	OC-6A-Y2-12	№ 1641	Муромский завод климатического оборудования
	Отопитель салона	OC-6A-Y2-12	№ 1655	Муромский завод климатического оборудования
	Отопитель салона	OC-6A-Y2-12	№ 1766	Муромский завод климатического оборудования
9	Отопитель фронтальный	3205-8102010-		ООО ПАЗ г.Павлово
10	Воздухоосушитель	LA 6277	№ 17731	KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge. GmbH
11	Рулевой механизм	64229 3400010 60	№ 33409	БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД АВТОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
12	Привод открывания дверей	16N1X50/135T1A000	№ 30853	ООО"Камоци Пневматика Семфиropolь"
13	Вал карданный	672-2200011-02		Белкард
14	АБС(блок управления)	446 004 610 0	№ 182738	WABCO Austria Ges.m.b.H
15	Кран тормозной	100 3514008 10		Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ
16	Генератор	3032.-3771-10	№ 3321	Премо - Электро
17	Автошины	У-2 (HC10)		ТД Кама
18	Коробка раздаточная	не введено		
19	Компрессор	LK3877	№ 29298	KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge. GmbH
20	Стекло ветровое			Салаватстекло
21	Радиатор	3205-1301010-02		ШААЗ
22	Насос ГУР	3205-3407010Е	№ 27554	БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД АВТОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
23	Отопитель водителя	не введено		
24	Привод стеклоочистителя	15.5215100-10		Белробот
25	Тахограф	МИКАС	№ 624199	г.МОСКВА
26	Охладитель надувочного воздуха	не устанавливается		
27	Кондиционер	не устанавливается		
28	Электронный рейсоуказатель	не устанавливается		
29	Система видеонаблюдения	не введено		
30	Устройство ЭРА-ГЛОНАСС	T7G84178233902UT 7.1	№ 8970177000049602397	ИТЭЛМА
31	Шасси автобуса Вектор-NEXT	не устанавливается		
32	Навигатор	ОРБИТА	№ 194017114	Новосибирск

